

# ריכוז תוצאות הבדיקות הבקטריאליות ברשת ההספקה

רבעון ראשון 2023



• אבן יהודה • כפר יונה • פרדסיה • קדימה-צורן • תל מונד

אחוז חריגה סופי	מס' דגימות חריגות	אחוז תקינה	מס' דגימות תקינות	אחוז ביצוע	מס' דגימות שבוצע	מס' דגימות מתוכנן	סוג נקודה	ישוב
0	0	100	14	100	14	14	חיבור מקורות	אבן יהודה
0	0	100	37	100	37	35	רשת עירונית	
0	0	100	7	100	7	7	חיבורי מקורות	כפר יונה
0	0	100	54	100	54	54	רשת עירונית	
0	0	100	7	100	7	6	מתקן הפקה	
0	0	100	14	100	14	14	חיבורי מקורות	קדימה צורן
0	0	100	78	100	78	77	רשת עירונית	
0	0	100	3	100	3	3	חיבורי מקורות	פרדסיה
0	0	100	21	100	21	21	רשת עירונית	
0	0	100	6	100	6	5	חיבורי מקורות	תל מונד
0	0	100	30	100	30	25	רשת עירונית	



מכון התקנים הישראלי | מכון התקנים הישראלי | מכון התקנים הישראלי

1-800-071-100

[www.mayanot-hasharon.co.il](http://www.mayanot-hasharon.co.il)