

ריכוז תוצאות הבדיקות הבקטריאליות ברשת ההספקה

רבעון שלישי 2023



אחוז חריגה סופי	מס' דגימות חריגות	אחוז תקינה	מס' דגימות תקינות	אחוז ביצוע	מס' דגימות שבוצע	מס' דגימות מתוכנן	סוג נקודה	ישוב
0	0	100	9	100	9	9	חיבור מקורות	אבן יהודה
0	0	100	33	100	33	33	רשת עירונית	
0	0	100	6	100	6	6	חיבורי מקורות	כפר יונה
0	0	100	54	100	54	54	רשת עירונית	
0	0	100	7	100	7	7	מתקן הפקה	
0	0	100	14	100	14	14	חיבורי מקורות	קדימה צורן
2	*1	98	76	100	77	77	רשת עירונית	
0	0	100	4	100	4	4	חיבורי מקורות	פרדסיה
0	0	100	24	100	24	24	רשת עירונית	
0	0	100	6	100	6	6	חיבורי מקורות	תל מונד
0	0	100	30	100	30	30	רשת עירונית	

* אירוע הרחתת מים בצורן בלבד



1-800-071-100

www.mayanot-hasharon.co.il