

ריכוז תוצאות הבדיקות הבקטריאליות ברשת ההספקה

רבעון ראשון 2018



אבן יהודה • כפר יונה • פרדסיה • קדימה-צורן • תל מונד

אחוז חריגה	מס' דגימות חריגות	אחוז תקינה	מס' דגימות תקינות	אחוז ביצוע	מס' דגימות שבוצע	מס' דגימות מתוכנן	סוג נקודה	ישוב
0	0	100	14	100	14	14	חיבור מקורות	אבן יהודה
0	0	100	42	100	42	42	רשת עירונית	
0	0	100	6	100	6	6	חיבורי מקורות	כפר יונה
0	0	100	42	100	42	42	רשת עירונית	
0	0	100	1	100	1	1	מתקן הפקה	
0	0	100	12	100	12	12	חיבורי מקורות	קדימה צורן
0	0	100	66	100	66	66	רשת עירונית	
0	0	100	3	100	3	3	חיבורי מקורות	פרדסיה
0	0	100	18	100	18	18	רשת עירונית	
0	0	*0	*0	*0	*0	1	מתקן הפקה	
0	0	100	6	100	6	6	חיבורי מקורות	תל מונד
0	0	100	30	100	30	30	רשת עירונית	

* המתקן לא הפיק מים ולכן לא נדגם עקב תקלת ציוד מכנית



מכון התקנים הישראלי

1-800-071-100

www.mayanot-hasharon.co.il