

ריכוז תוצאות הבדיקות הבקטריאליות ברשת ההספקה

רבעון שלישי 2018



אחוז חריגה	מס' דגימות חריגות	אחוז תקינה	מס' דגימות תקינות	אחוז ביצוע	מס' דגימות שבוצע	מס' דגימות מתוכנן	סוג נקודה	ישוב
0	0	100	14	100	14	14	חיבור מקורות	אבן יהודה
0	0	100	42	100	42	42	רשת עירונית	
0	0	100	6	100	6	6	חיבורי מקורות	כפר יונה
0	0	100	44	100	44	42	רשת עירונית	
0	0	100	1	100	1	1	מתקן הפקה	
0	0	100	12	100	12	12	חיבורי מקורות	קדימה צורן
0	0	100	66	100	66	66	רשת עירונית	
0	0	100	3	100	3	3	חיבורי מקורות	פרדסיה
0	0	*94	17	*94	17	18	רשת עירונית	
0	0	**0	**0	**0	**0	1	מתקן הפקה	
0	0	100	6	100	6	6	חיבורי מקורות	תל מונד
0	0	100	30	100	30	30	רשת עירונית	

* בדיקות שניטלו מהרשת - 100%, 94% מתוכן נבדקו במעבדה ונמצאו תקינות
** מתקן הפקה פרדסיה לא עבד עקב תקלה טכנית לכן לא נדגם



1-800-071-100

www.mayanot-hasharon.co.il