

ריכוז תוצאות הבדיקות הבקטריאליות ברשת ההספקה

רבעון שלישי 2019



אבן יהודה • כפר יונה • פרדסיה • קדימה-צורן • תל מונד

אחוז חריגה	מס' דגימות חריגות	אחוז תקינה	מס' דגימות תקינות	אחוז ביצוע	מס' דגימות שבוצע	מס' דגימות מתוכנן	סוג נקודה	ישוב
0	0	100	12	100	12	12	חיבור מקורות	אבן יהודה
0	0	100	36	100	36	36	רשת עירונית	
0	0	100	7	100	7	7	חיבורי מקורות	כפר יונה
0	0	100	49	100	49	49	רשת עירונית	
0	0	100	1	100	1	1	מתקן הפקה	
0	0	100	14	100	14	14	חיבורי מקורות	קדימה צורן
0	0	100	77	100	77	77	רשת עירונית	
0	0	100	4	100	4	4	חיבורי מקורות	פרדסיה
0	0	100	24	100	24	24	רשת עירונית	
0	0	100	1	100	1	1	מתקן הפקה	
0	0	100	7	100	7	7	חיבורי מקורות	תל מונד
0	0	100	35	100	35	35	רשת עירונית	



1-800-071-100

www.mayanot-hasharon.co.il