

# ריכוז תוצאות הבדיקות הבקטריאליות ברשת ההספקה

רבעון שני 2019



אחוז חריגה	מס' דגימות חריגות	אחוז תקינה	מס' דגימות תקינות	אחוז ביצוע	מס' דגימות שבוצע	מס' דגימות מתוכנן	סוג נקודה	ישוב
0	0	100	12	100	12	12	חיבור מקורות	אבן יהודה
0	0	100	36	100	36	36	רשת עירונית	
0	0	100	7	100	7	7	חיבורי מקורות	כפר יונה
0	0	100	49	100	49	49	רשת עירונית	
0	0	100	3	100	3	3	מתקן הפקה	
0	0	100	14	100	14	14	חיבורי מקורות	קדימה צורן
0	0	100	79	100	79	77	רשת עירונית	
0	0	100	3	100	3	3	חיבורי מקורות	פרדסיה
0	0	100	19	100	19	18	רשת עירונית	
0	0	100	2	100	7	2	מתקן הפקה	
0	0	100	6	100	6	6	חיבורי מקורות	תל מונד
0	0	100	30	100	30	30	רשת עירונית	



1-800-071-100

[www.mayanot-hasharon.co.il](http://www.mayanot-hasharon.co.il)